

УТВЕРЖДАЮ



Директор архива города Севастополя

И.В. Краснонос

«16» ноября 2020 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 2**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Архив города Севастополя
1.2. Адрес объекта: 299059, г. Севастополь, проспект Героев Сталинграда, 64
1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть первого, третьего и четвертого этажа 4-х этажного нежилого здания 1768,2 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет)
1.4. Год постройки здания 1986 г., последнего капитального ремонта/реконструкции нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное казённое учреждение «Архив города Севастополя» (ГКУ «Архив города Севастополя»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 299059, г. Севастополь, проспект Героев Сталинграда, 64
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
1.10. ТERRITORIALNAYA принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Севастополь, улица Ленина, д.2

2. Характеристика деятельности организации на объекте (краткая характеристика предоставляемых услуг)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): культура
2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление государственных услуг социального, тематического и генеалогического характера
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха, зрения, нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Автобусы №№ 20а, 14, 16, 23, 34, 77, 79, 95, 105, 107, 109, 110, Маршрутки №№ 4, 16, 109, 112, Троллейбусы №№ 4, 10, 10к, 14, 19, 76 (остановка «Пляж Омега»)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (есть, нет)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 160-270 м

3.2.2 время движения (пешком) 5-8 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (на части пути оборудованы съезды с тротуаров на проезжую часть)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-	-	1.1-1.4
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (У) ДЧ-И (Г) ВНД (К,О,С)	-	2.1-2.7
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У) ДУ (К,О,С)	-	3.1-3.8
4	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У) ДУ (К,О,С,Г)	-	4.1- 4.10
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)	-	5.1-5.4
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)	-	6.1-6.5
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	-	7.1- 7.11

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (У), ДУ (Г), ВНД (К,О,С).

ОСИ частично доступен для инвалидов с нарушением умственного развития, доступен условно для инвалидов с нарушением слуха, временно не доступен для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушением зрения.

Краевые ступени лестницы, расположенной перед входом в здание, не обозначены контрастно. Перед подъемом и спуском на лестницу, расположенную перед входом в здание, отсутствуют предупреждающие наземные тактильно-контрастные указатели. Лестница, расположенная перед входом в здание, не оборудована поручнями. Лестница, расположенная перед входом в здание, не дублируется пандусом или подъемным устройством. Перед подъемом на лестницу отсутствует кнопка вызова помощника. Глубина входной площадки менее нормативных значений (1,3 м). Перед входной дверью отсутствуют предупреждающие напольные тактильно-контрастные указатели. Ширина проема створки входной двери в свету менее 0,9 м (0,78 м). Ручка входной двери не контрастна относительно дверного полотна. Высота порога входной двери более 0,014 м (0,04 м). Входная дверь не обеспечивает задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с. Рядом с входной дверью отсутствуют знаки доступности.

Грязезащитный коврик, расположенный перед выходом из здания, не закреплен к поверхности пола. На путях движения внутри здания отсутствует тактильная направляющая и напольные предупреждающие тактильно-контрастные указатели для ориентирования инвалидов с нарушением зрения. Отсутствует место для размещения собаки-проводника. На пути движения на первом этаже расположен турникет.

Ручка двери в кабинет на первом этаже, в котором обслуживают посетителей, не контрастна относительно дверного полотна. Рядом с входами в кабинеты, в которых обслуживают посетителей, отсутствуют таблички с их названиями, выполненные рельефно-графическим способом и дублированные шрифтом Брайля. Ширина дверного проема в кабинет на первом этаже, в котором обслуживают посетителей, в свету менее 0,9 м (0,76 м). Высота порога двери в кабинет на первом этаже, в котором обслуживают посетителей, более 0,014 м. В кабинете на первом этаже, в котором обслуживают посетителей, отсутствуют места, оборудованные столами, регулирующимися по высоте, и сидениями с подлокотниками. В кабинете на первом этаже, в котором обслуживают посетителей, отсутствуют устройства увеличения текста, индукционная система. Высота стойки, расположенной в кабинете на первом этаже, в котором обслуживают посетителей, более 1,1 м.

Ширина дверного проема в туалетную комнату и кабины в свету менее 0,9 м (0,76 и 0,56 м соответственно). Размеры туалетных кабин менее нормативных значений. Рядом с унитазами в туалетных кабинах отсутствует пространство для размещения кресла-коляски шириной не менее 0,8 м. Рядом с унитазами в туалетных кабинах отсутствуют опорные поручни. Туалетная комната, предполагающаяся для доступа инвалидов, не оборудована крючком для трости, костылей и других принадлежностей. Рядом с раковиной в туалетной комнате, предполагающейся для доступа инвалидов, отсутствует опорный поручень. В туалетных кабинах отсутствуют кнопки вызова помощника. Над входом в туалетную комнату, предполагающуюся для доступа инвалидов, отсутствует световой мигающий сигнализатор, срабатывающий при нажатии кнопки вызова помощника. В туалетной комнате, предполагающейся для доступа инвалидов, отсутствует аварийное освещение. В туалетной комнате, предполагающейся для доступа инвалидов, на раковине обустроен смеситель вентильного типа.

Отсутствуют визуально-тактильные средства информации и навигации на путях движения внутри здания и перед зонами оказания услуг, доступные для инвалидов с нарушением зрения. Табличка с информацией об учреждении, расположенная перед входом в здание, не дублируется шрифтом Брайля. Отсутствуют схемы расположения зон оказания услуг и санитарно-гигиенических помещений, доступные для инвалидов с нарушением зрения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, организация альтернативной формы обслуживания
4	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий и капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организация альтернативной формы обслуживания

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2021 г. – 2025 г.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства,
архитектуры, охраны памятников, другое - указать) требуется;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) не требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации на портале <http://zhit-vmeste.ru/> (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «09» ноября 2020 г.

2. Акта обследования объекта: № 2 от «09» ноября 2020 г.

3. Решения комиссии

УТВЕРЖДАЮ

Директор архива города Севастополя

И.В. Краснонос

«09» ноября 2020 г.



**АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Архив города Севастополя
1.2. Адрес объекта: 299059, г. Севастополь, проспект Героев Сталинграда, 64
1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть первого, третьего и четвертого этажа 4-х этажного нежилого здания 1768,2 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет)
1.4. Год постройки здания 1986 г., последнего капитального ремонта/реконструкции нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное казённое учреждение «Архив города Севастополя» (ГКУ «Архив города Севастополя»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 299059, г. Севастополь, проспект Героев Сталинграда, 64
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Севастополь, улица Ленина, д.2

2. Характеристика деятельности организации на объекте (краткая характеристика предоставляемых услуг)

- 2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилий фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*): культура
2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление государственных услуг социального, тематического и генеалогического характера
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха, зрения, нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Автобусы №№ 20а, 14, 16, 23, 34, 77, 79, 95, 105, 107, 109, 110, Маршрутки №№ 4, 16, 109, 112, Троллейбусы №№ 4, 10, 10к, 14, 19, 76 (остановка «Пляж Омега»)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (есть, нет)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 160-270 м

3.2.2 время движения (пешком) 5-8 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (на части пути оборудованы съезды с тротуаров на проезжую часть)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	ТERRITORIЯ, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (жилии помещения)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий и капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организация альтернативной формы обслуживания

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано
Директор архива города Севастополя

И.В. Краснонос



УТВЕРЖДАЮ

Директор архива города Севастополя

И.В. Краснонос

«16» ноября 2020 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**
№ 2

г. Севастополь

Наименование территориального
образования субъекта РФ

«09» ноября 2020 г.

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Архив города Севастополя
1.2. Адрес объекта: 299059, г. Севастополь, проспект Героев Сталинграда, 64
1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть первого, третьего и четвертого этажа 4-х этажного нежилого здания 1768,2 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет)
1.4. Год постройки здания 1986 г., последнего капитального ремонта/реконструкции нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное казённое учреждение «Архив города Севастополя» (ГКУ «Архив города Севастополя»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 299059, г. Севастополь, проспект Героев Сталинграда, 64

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Автобусы №№ 20а, 14, 16, 23, 34, 77, 79, 95, 105, 107, 109, 110, Маршрутки №№ 4, 16, 109, 112, Троллейбусы №№ 4, 10, 10к, 14, 19, 76 (остановка «Пляж Омега»)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (есть, нет)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 160-270 м

3.2.2 время движения (пешком) 5-8 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (на части пути оборудованы съезды с тротуаров на проезжую часть)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)

№№	Категория инвалидов	Вариант организации
—	—	—

1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-	-	1.1-1.4
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (У) ДЧ-И (Г) ВНД (К,О,С)	-	2.1-2.7
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У) ДУ (К,О,С)	-	3.1-3.8
4	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У) ДУ (К,О,С,Г)	-	4.1-4.10
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)	-	5.1-5.4
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)	-	6.1-6.5
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	-	7.1-7.11

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (У), ДУ (Г), ВНД (К,О,С).

ОСИ частично доступен для инвалидов с нарушением умственного развития, доступен условно для инвалидов с нарушением слуха, временно не доступен для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушением зрения.

Краевые ступени лестницы, расположенной перед входом в здание, не обозначены контрастно. Перед подъемом и спуском на лестницу, расположенную перед входом в здание, отсутствуют предупреждающие наземные тактильно-контрастные указатели. Лестница, расположенная перед входом в здание, не оборудована поручнями. Лестница, расположенная перед входом в здание, не дублируется пандусом или подъемным устройством. Перед подъемом на лестницу отсутствует кнопка вызова помощника. Глубина входной площадки менее нормативных значений (1,3 м). Перед входной дверью отсутствуют предупреждающие напольные тактильно-контрастные указатели. Ширина проема створки входной двери в свету менее 0,9 м (0,78 м). Ручка входной двери не контрастна относительно дверного полотна. Высота порога входной двери более 0,014 м (0,04 м). Входная дверь не обеспечивает задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с. Рядом с входной дверью отсутствуют знаки доступности. Грязезащитный коврик, расположенный перед выходом из здания, не закреплен к поверхности пола. На путях движения внутри здания отсутствует тактильная направляющая и напольные предупреждающие тактильно-контрастные указатели для ориентирования инвалидов с нарушением зрения. Отсутствует место для размещения собаки-проводника. На путях движения на первом этаже расположены турникеты.

Ручка двери в кабинет на первом этаже, в котором обслуживаются посетителями, не контрастна относительно дверного полотна. Рядом с входами в кабинеты, в которых обслуживаются посетителями, отсутствуют таблички с их названиями, выполненные рельефно-графическим способом и дублированные шрифтом Брайля. Ширина дверного проема в кабинет на первом этаже, в котором обслуживаются посетителями, в свету менее 0,9 м (0,76 м). Высота порога двери в кабинет на первом этаже, в котором обслуживаются посетителями, более 0,014 м. В кабинете на первом этаже, в котором обслуживаются посетителями, отсутствуют места, оборудованные столами, регулирующимися по высоте, и сидениями с подлокотниками. В кабинете на первом этаже, в котором обслуживаются посетителями, отсутствуют устройства увеличения текста, индукционная система. Высота стойки, расположенной в кабинете на первом этаже, в котором обслуживаются посетителями, более 1,1 м.

Ширина дверного проема в туалетную комнату и кабины в свету менее 0,9 м (0,76 и 0,56 м соответственно). Размеры туалетных кабин менее нормативных значений. Рядом с унитазами в туалетных кабинах отсутствует пространство для размещения кресла-коляски шириной не менее 0,8 м. Рядом с унитазами в туалетных кабинах отсутствуют опорные поручни. Туалетная комната, предполагающаяся для доступа инвалидов, не оборудована крючком для трости, костылей и других принадлежностей. Рядом с раковиной в туалетной комнате, предполагающейся для доступа инвалидов, отсутствует опорный поручень. В туалетных кабинах отсутствуют кнопки вызова помощника. Над входом в туалетную комнату, предполагающуюся для доступа инвалидов, отсутствует световой мигающий сигнализатор, срабатывающий при нажатии кнопки вызова помощника. В туалетной комнате, предполагающейся для доступа инвалидов, отсутствует аварийное освещение. В туалетной комнате, предполагающейся для доступа инвалидов, на раковине обустроен смеситель вентильного типа.

Отсутствуют визуально-тактильные средства информации и навигации на путях движения внутри здания и перед зонами оказания услуг, доступные для инвалидов с нарушением зрения. Табличка с информацией об учреждении, расположенная перед входом в здание, не дублируется шрифтом Брайля. Отсутствуют схемы расположения зон оказания услуг и санитарно-гигиенических помещений, доступные для инвалидов с нарушением зрения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с TCP
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, организация альтернативной формы обслуживания
4	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с TCP, организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий и капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с TCP, организация альтернативной формы обслуживания

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2021 г. – 2025 г.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) требуется;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) не требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации на портале <http://zhit-vmeste.ru/> (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ 2 _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ 4 _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ 4 _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ 5 _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ 3 _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ 2 _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 22 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ объекта на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы

Заместитель директора архива города Севастополя
(Должность, Ф.И.О.)


Ю.Б. Белик


(Подпись)

Члены рабочей группы:


Специалист по обслуживанию зданий архива города Севастополя

А.В. Колесников
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Специалист по закупкам архива города Севастополя

Е.П. Рубан
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Председатель Севастопольской местной организации Всероссийского общества слепых г. Севастополь

Н.А. Челюскина

