

УТВЕРЖДАЮ

Директор архива города Севастополя

И.В. Краснонос

«16» ноября 2020 г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
№ 1**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Архив города Севастополя  
1.2. Адрес объекта: 299011, г. Севастополь, проспект Генерала Острякова, 36 А II ПК  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- часть первого, третьего, четвертого, пятого, шестого и седьмого этажа 7-ми этажного нежилого здания 2139,6 кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2168 кв.м  
1.4. Год постройки здания \_\_\_\_\_, последнего капитального ремонта/реконструкции 2017 г.  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_\_\_\_\_, капитального \_\_\_\_\_

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное казённое учреждение «Архив города Севастополя» (ГКУ «Архив города Севастополя»)  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 299059, г. Севастополь, проспект Героев Стalingрада, 64  
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление  
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная  
1.10. ТERRITORIALNAЯ принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная  
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Севастополь, улица Ленина, д.2

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (краткая характеристика предоставляемых услуг)**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): культура  
2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление государственных услуг социального, тематического и генеалогического характера  
2.3 Форма оказания услуг: на объекте  
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)  
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха, зрения, нарушениями умственного развития  
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность  
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)**

### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Автобусы №№ 2, 12, 12к, 17, 20, 22, 29, 85, 92, 94, 105, 137, Маршрутки №№ 12, 12а, 20, 25, 26, 120, Троллейбусы №№ 11, 11а, 12, 17, 20 (остановка «Техническая библиотека»)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (есть, нет)

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (оборудованы съезды с тротуаров на проезжую часть)

### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	ТERRITORIA, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У, О) ВНД (К, С)	-	1.1-1.9
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (У) ДЧ-И (К, О, Г) ВНД (С)	-	2.1- 2.10
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (О) ДУ (К, С)	-	3.1- 3.14
4	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У) ДУ (К, О, С, Г)	-	4.1-4.6
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В	-	5.1-5.7
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ВНД (С)	-	6.1-6.3
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	-	7.1- 7.11

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:** ДЧ-И (У), ДУ (К,О,Г), ВНД (С).  
ОСИ частично доступен для инвалидов с нарушением умственного развития, доступен условно для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушением слуха, временно не доступен для инвалидов с нарушением зрения.

Рядом с входом на территорию отсутствуют системы информации об объекте. Кнопка звонка рядом с воротами расположена на высоте более 1,1 м и не обозначена. Место расположения входа в ОСИ не обозначено визуальными указателями. Парковочные места для инвалидов не обозначены специальным дорожным знаком.

Краевые ступени лестницы, расположенной перед входом в здание, не обозначены контрастно. Перед подъемом и спуском на лестницу, расположенную перед входом в здание, отсутствуют предупреждающие наземные тактильно-контрастные указатели. Уклон пандуса, расположенного перед входной площадкой, круче 5% (9-10%). Окончания поручней пандуса выступают за края пандуса в нижней части менее, чем на 0,3 м (0,2 м). Рядом с нижним заездом на пандус отсутствует кнопка вызова помощника. Перед входной дверью отсутствуют предупреждающие напольные тактильно-контрастные указатели. Ширина проема створки входной двери в свету менее 0,9 м (0,85 м). Входная дверь не контрастна относительно прилегающей стены здания. Рядом с входной дверью отсутствуют знаки доступности. Грязезащитный коврик в тамбуре не закреплен к поверхности пола.

На путях движения внутри здания отсутствует тактильная направляющая и напольные предупреждающие тактильно-контрастные указатели для ориентирования инвалидов с нарушением зрения. На путях движения внутри здания отсутствуют опорные поручни вдоль стен. Отсутствует место для размещения собаки-проводника. Кнопка вызова кабины лифта не обозначена специальной пиктограммой. Некоторые кнопки этажей в кабине лифта расположены на высоте более 1,1 м. Перед дверными проемами на путях движения внутри здания отсутствуют предупреждающие напольные тактильно-контрастные указатели или контрастно окрашенная поверхность.

Рядом с входом в зал, в котором обслуживают посетителей, отсутствует табличка с его названием, выполненная рельефно-графическим способом и дублированная шрифтом Брайля. Ширина дверного проема в зал, в котором обслуживают посетителей, в свету менее 0,9 м (0,8 м). В зале, в котором обслуживают посетителей, отсутствуют места, оборудованные столами, регулирующимися по высоте, и сидениями с подлокотниками. В зале, в котором обслуживают посетителей, отсутствуют устройства увеличения текста, индукционная система.

Выключатель света в туалетную комнату расположен на высоте более 1,1 м (до 1,5 м). Ширина дверного проема в туалетную комнату, предполагающуюся для доступа инвалидов, в свету менее 0,9 м (0,87 м). Высота порога на входе в туалетную комнату, предполагающуюся для доступа инвалидов, более 0,014 м (0,035 м). Туалетная комната, предполагающаяся для доступа инвалидов, не оборудована крючком для трости, костылей и других принадлежностей. Рядом с раковиной в туалетной комнате, предполагающейся для доступа инвалидов, отсутствует опорный поручень. В туалетной комнате, предполагающейся для доступа инвалидов, отсутствует кнопка вызова помощника. Над входом в туалетную комнату, предполагающуюся для доступа инвалидов, отсутствует световой мигающий сигнализатор, срабатывающий при нажатии кнопки вызова помощника. В туалетной комнате, предполагающейся для доступа инвалидов, отсутствует аварийное освещение. Диспенсер туалетной бумаги в туалетной комнате, предполагающейся для доступа инвалидов, расположен на высоте более 0,9 м (1,3 м). В туалетной комнате, предполагающейся для доступа инвалидов, на раковине обустроен смеситель вентильного типа. В туалетной комнате, предполагающейся для доступа инвалидов, установлена раковина типа «тюльпан».

Отсутствуют визуально-тактильные средства информации и навигации на путях движения внутри здания и перед зонами оказания услуг, доступные для инвалидов с нарушением зрения. Табличка с информацией об учреждении, расположенная перед входом в здание, не дублируется шрифтом Брайля. Отсутствуют схемы расположения зон оказания услуг и санитарно-гигиенических помещений, доступные для инвалидов с нарушением зрения.

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

п\п		
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2021 г. – 2025 г.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации не требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) не требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации на портале <http://zhit-vmeste.ru/> (наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «09» ноября 2020 г.

2. Акта обследования объекта: № 1 от «09» ноября 2020 г.

3. Решения комиссии \_\_\_\_\_



УТВЕРЖДАЮ

Директор архива города Севастополя

И.В. Краснонос

«09» ноября 2020 г.

## АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

### К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

#### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Архив города Севастополя

1.2. Адрес объекта: 299011, г. Севастополь, проспект Генерала Острякова, 36 А II ПК

1.3. Сведения о размещении объекта:

- часть первого, третьего, четвертого, пятого, шестого и седьмого этажа 7-ми этажного нежилого здания 2139,6 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2168 кв.м

1.4. Год постройки здания \_\_\_\_\_, последнего капитального ремонта/реконструкции 2017 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_\_\_\_\_ капитального \_\_\_\_\_

#### Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное казённое учреждение «Архив города Севастополя» (ГКУ «Архив города Севастополя»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 299059, г. Севастополь, проспект Героев Сталинграда, 64

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Севастополь, улица Ленина, д.2

#### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (краткая характеристика предоставляемых услуг)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): культура

2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление государственных услуг социального, тематического и генеалогического характера

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха, зрения, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

#### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

### **3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Автобусы №№ 2, 12, 12к, 17, 20, 22, 29, 85, 92, 94, 105, 137, Маршрутки №№ 12, 12а, 20, 25, 26, 120, Троллейбусы №№ 11, 11а, 12, 17, 20 (остановка «Энерготехникум»)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (есть, нет)

### **3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (оборудованы съезды с тротуаров на проезжую часть)

### **3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)**

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### **4. Управленческое решение** (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	ТERRитория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано**

Директор архива города Севастополя

И.В. Краснонос



УТВЕРЖДАЮ

Директор архива города Севастополя

И.В. Краснонос

«16» ноября 2020 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**№ 1**

**г. Севастополь**

Наименование территориального  
образования субъекта РФ

«09» ноября 2020 г.

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Архив города Севастополя  
1.2. Адрес объекта: 299011, г. Севастополь, проспект Генерала Острякова, 36 А II ПК  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- часть первого, третьего, четвертого, пятого, шестого и седьмого этажа 7-ми этажного нежилого здания 2139,6 кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2168 кв.м  
1.4. Год постройки здания \_\_\_\_\_, последнего капитального ремонта/реконструкции 2017 г.  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_\_\_\_\_, капитального \_\_\_\_\_  
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное казённое учреждение «Архив города Севастополя» (ГКУ «Архив города Севастополя»)  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 299059, г. Севастополь, проспект Героев Сталинграда, 64

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов  
и других маломобильных групп населения (МГН)**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Автобусы №№ 2, 12, 12к, 17, 20, 22, 29, 85, 92, 94, 105, 137, Маршрутки №№ 12, 12а, 20, 25, 26, 120, Троллейбусы №№ 11, 11а, 12, 17, 20 (остановка «Энерготехникум»)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (есть, нет)

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (оборудованы съезды с тротуаров на проезжую часть)

**3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)**

№№	Категория инвалидов	Вариант организации

п/п	(вид нарушения)	доступности объекта
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,У,О) ВНД (К,С)	-	1.1-1.9
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (У) ДЧ-И (К,О,Г) ВНД (С)	-	2.1- 2.10
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (К,С)	-	3.1- 3.14
4	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У) ДУ (К,О,С,Г)	-	4.1-4.6
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В	-	5.1-5.7
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)	-	6.1-6.3
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	-	7.1- 7.11

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (У), ДУ (К,О,Г), ВНД (С).

ОСИ частично доступен для инвалидов с нарушением умственного развития, доступен условно для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушением слуха, временно не доступен для инвалидов с нарушением зрения.

Рядом с входом на территорию отсутствуют системы информации об объекте. Кнопка звонка рядом с воротами расположена на высоте более 1,1 м и не обозначена. Место расположения входа в ОСИ не обозначено визуальными указателями. Парковочные места для инвалидов не обозначены специальным дорожным знаком.

Краевые ступени лестницы, расположенной перед входом в здание, не обозначены контрастно. Перед подъемом и спуском на лестницу, расположенную перед входом в здание, отсутствуют предупреждающие наземные тактильно-контрастные указатели. Уклон пандуса, расположенного перед входной площадкой, круче 5% (9-10%). Окончания поручней пандуса выступают за края пандуса в нижней части менее, чем на 0,3 м (0,2 м). Рядом с нижним заездом на пандус отсутствует кнопка вызова помощника. Перед входной дверью отсутствуют предупреждающие напольные тактильно-контрастные указатели. Ширина проема створки входной двери в свету менее 0,9 м (0,85 м). Входная дверь не контрастна относительно прилегающей стены здания. Рядом с входной дверью отсутствуют знаки доступности. Грязезащитный коврик в тамбуре не закреплен к поверхности пола.

дверью отсутствуют знаки доступности. Грязезащитный коврик в тамбуре не закреплен к поверхности пола.

На путях движения внутри здания отсутствует тактильная направляющая и напольные предупреждающие тактильно-контрастные указатели для ориентирования инвалидов с нарушением зрения. На путях движения внутри здания отсутствуют опорные поручни вдоль стен. Отсутствует место для размещения собаки-проводника. Кнопка вызова кабины лифта не обозначена специальной пиктограммой. Некоторые кнопки этажей в кабине лифта расположены на высоте более 1,1 м. Перед дверными проемами на путях движения внутри здания отсутствуют предупреждающие напольные тактильно-контрастные указатели или контрастно окрашенная поверхность.

Рядом с входом в зал, в котором обслуживают посетителей, отсутствует табличка с его названием, выполненная рельефно-графическим способом и дублированная шрифтом Брайля. Ширина дверного проема в зал, в котором обслуживают посетителей, в свету менее 0,9 м (0,8 м). В зале, в котором обслуживают посетителей, отсутствуют места, оборудованные столами, регулирующимися по высоте, и сидениями с подлокотниками. В зале, в котором обслуживают посетителей, отсутствуют устройства увеличения текста, индукционная система.

Выключатель света в туалетную комнату расположен на высоте более 1,1 м (до 1,5 м). Ширина дверного проема в туалетную комнату, предполагающуюся для доступа инвалидов, в свету менее 0,9 м (0,87 м). Высота порога на входе в туалетную комнату, предполагающуюся для доступа инвалидов, более 0,014 м (0,035 м). Туалетная комната, предполагающаяся для доступа инвалидов, не оборудована крючком для трости, костылей и других принадлежностей. Рядом с раковиной в туалетной комнате, предполагающейся для доступа инвалидов, отсутствует опорный поручень. В туалетной комнате, предполагающейся для доступа инвалидов, отсутствует кнопка вызова помощника. Над входом в туалетную комнату, предполагающуюся для доступа инвалидов, отсутствует световой мигающий сигнализатор, срабатывающий при нажатии кнопки вызова помощника. В туалетной комнате, предполагающейся для доступа инвалидов, отсутствует аварийное освещение. Диспенсер туалетной бумаги в туалетной комнате, предполагающейся для доступа инвалидов, расположен на высоте более 0,9 м (1,3 м). В туалетной комнате, предполагающейся для доступа инвалидов, на раковине обустроен смеситель вентильного типа. В туалетной комнате, предполагающейся для доступа инвалидов, установлена раковина типа «тюльпан».

Отсутствуют визуально-тактильные средства информации и навигации на путях движения внутри здания и перед зонами оказания услуг, доступные для инвалидов с нарушением зрения. Табличка с информацией об учреждении, расположенная перед входом в здание, не дублируется шрифтом Брайля. Отсутствуют схемы расположения зон оказания услуг и санитарно-гигиенических помещений, доступные для инвалидов с нарушением зрения.

#### 4. Управленическое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации не требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) не требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации на портале <http://zhit-vmeste.ru/> (наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на _____ 2 _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на _____ 3 _____ л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на _____ 3 _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на _____ 5 _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на _____ 4 _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ 2 _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 23 л.


Поэтажные планы, паспорт БТИ объекта на \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы

Заместитель директора архива города Севастополя  
(Должность, Ф.И.О.)

Ю.Б. Белик

  
(Подпись)

Члены рабочей группы:

Специалист по обслуживанию зданий архива города Севастополя

  
А.В. Колесников

  
(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

Специалист по закупкам архива города Севастополя

(Должность, Ф.И.О.)

Е.П. Рубан

  
(Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Председатель Севастопольской местной организации Всероссийского общества слепых г. Севастополь

Н.А. Челюскина

